柏原市下水工務課からのお願い

飲食店等の皆さんへ

グリーストラップを設置し適正に管理しましょう！！

グリーストラップは、ちゅう房などからの汚水に含まれている油脂を分離して取り除く装置です。しかし、適正な維持管理をしなければ、悪臭の発生、害虫の発生場所になるなど、衛生状態の悪化や下水道管を詰まらせることにもなります。

下水道管を詰まらせた場合は、下水道管清掃費用などを請求させていただく事もあります。

これらを防ぐために、バケットに溜まったゴミは毎日、浮いた油脂なども毎日すくい取りましょう。底に溜まった汚泥などは最低でも月に1回程度取り除いてください。


下水道管が詰まれば、近隣住民の方に多大な迷惑をおかけすることになります。油分は下水道管へ流さず根こそぎ取りきるよう注意してください。

なお、これらのごみ、油脂、汚泥は廃棄物処理法に従って許可業者に処分委託してください。



きれいな下水道管

油脂、ゴミ等を流すと下水道管が詰まり、排水が出来なくなります。




詰まった下水道管

グリーストラップの仕組みと維持管理（清掃）について
裏面を必ず読んでください！

【連絡先】
柏原市　都市みどり安全部　下水工務課
TEL：072-972-1647

グリーストラップの仕組みと維持管理（清掃）について



●仕組み

第１槽　バスケットでごみを取り除く

第２槽　水より軽い油が浮上

第３槽　さらに水と油分を分離、油の少ない水を下水道へ排出

●注意

高圧洗浄、高温水を使用した洗浄、空気を注入し、油分を拡散させることは、油分を下水道管に流すことになり、下水道管を詰らせます。

これらの方法での洗浄は行わないでください。ご近所にも迷惑がかかります。



グリース阻集器の洗浄前と洗浄後

グリーストラップの洗浄前と洗浄後