

詳細調査の報告

詳細調査について

堅下駅・法善寺駅周辺地区において生活関連施設および生活関連経路の候補地におけるバリアフリーの整備状況を把握し、特定事業案の整備内容を検討する基礎的な資料とすることを目的として施設および経路候補地の現況調査を行いました。

調査対象

調査対象は次頁の調査対象一覧の通りです。
(生活関連施設および生活関連経路候補地)

調査日時

平成30年4月中旬～下旬

調査方法

- ・各施設の基準チェックリストを作成し、移動円滑化基準等の適合状況を点検する。
- ・道路については、歩道の有無、勾配や有効幅員を計測する。

【チェックリストの準拠基準】

■移動等円滑化基準

鉄 道 駅 : 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令（公共交通移動等円滑化基準）

公園・広場 : 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令（都市公園移動等円滑化基準）

道 路 : 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令（道路移動等円滑化基準）

建 築 物 : 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条（建築物移動等円滑化基準）


■大阪府福祉のまちづくり条例整備基準

調査対象施設一覧

対象		施設名称	備考
旅客 施設	鉄道	近鉄堅下駅 近鉄法善寺駅	
建築物	官公庁施設	堅下合同会館	
	医療・福祉施設	市立柏原病院 健康福祉センター ほのぼのかたしも	
	文化・教養施設	(堅下合同会館)	
	学校施設	—	
	商業・サービス 業施設	—	
	その他施設	—	
道路		国道 170 号 府道 184 号線 市道 太平寺上市線 市道 大県上市線 市道 大県信貴線 市道 恩智川東線 市道 恩智川西線 市道 山ノ井法善寺線 市道 本郷平野線 市道 法善寺 31 号線 市道 法善寺 32 号線 市道 上市法善寺線	
その他の 一般交通 用施設	駅前広場	—	
路外駐車場		—	
公共 交通	バス	市内循環バス	バス停は道路に含む
交通安全施設		—	道路に含む

堅下駅・法善寺駅周辺地区(案)

＜生活関連施設・生活関連経路(案)＞



調査対象
 ・生活関連施設(案)
 ・生活関連経路(案) ①～⑮

- 凡例
- ★ 生活関連施設(案)
 - 生活関連経路(案)
 - 生活関連経路(その他経路)
 - バス路線
 - ⊕ バス停位置
 - 重点整備地区(案)
 - 柏原駅周辺地区

100 0 100 200 300 400 m
3


旅客施設

[施設概要]


施設種類		鉄道
施設名		近鉄堅下駅
施設概要	規模	1 日平均利用者数 3,578 人/日（平成 26 年）
	接道	府道 184 号線
	その他	

[全体写真・配置図]

ホーム



地下



凡例

- ▼ : 出入口を示す。
 数字 : 写真番号を示す。

箇所	バリアフリー上の課題
通路	スロープに手すりがない
出入口	音声案内が設置されていない 構内案内図が設置されていない 優先出入口のスロープの勾配が現行基準を満たしていない（19.2%）
券売機	券売機の台に奥行きがない タッチパネル式である
ホーム	内方線がない
トイレ	トイレ出入口に設備案内が設置されていない 小便器の受け口高さが高い
その他	視覚障害者誘導用ブロックが JIS 規格に整合していない

〔箇所別状況〕 近鉄堅下駅

	箇所：建物現況 写真位置：① 状況：（●：課題、○：特記事項）
	箇所：階段 写真位置：② 状況：（●：課題、○：特記事項） ○階段部手すりあり ○点字シートあり（擦れ等の劣化あり） ○踏面端部の見切り材が破損している。
	箇所：優先出入口 写真位置：③ 状況：（●：課題、○：特記事項） ○車いす・ベビーカー利用者等が利用する出入口

〔箇所別状況〕 近鉄堅下駅



箇所：コンコース

写真位置：④

状況：（●：課題、○：特記事項）

●主要な設備の配置を表示した案内板（音声・点字等）なし（窓口で対応？）

●券売機の蹴込みが少ない。

●視覚障害者誘導用ブロックが JIS 規格に整合していない。

○券売機：タッチパネル式



箇所：構内通路

写真位置：⑤

状況：（●：課題、○：特記事項）

●優先出入口のスロープ勾配が現行基準を満たしていない（約 19.2%）



箇所：構内通路

写真位置：⑥

状況：（●：課題、○：特記事項）

●スロープに手すりがない。


〔箇所別状況〕 近鉄堅下駅

	箇所：多目的トイレ 写真位置：⑦ 状況：(●：課題、○：特記事項) ●トイレ出入口に設備の案内(音声・点字等)が設置されていない。 ○オストメイト対応設備あり
	箇所：階段 写真位置：⑧ 状況：(●：課題、○：特記事項) ●受け口の高さが高い
	箇所：階段 写真位置：⑨ 状況：(●：課題、○：特記事項) ●転落防止のための内方線なし ●車いす使用者用乗降口の案内なし

[施設概要]

施設種類		鉄道
施設名		近鉄法善寺駅
施設概要	規模	1 日平均利用者数 4,058 人/日（平成 26 年）
	接道	市道 本郷平野線
	その他	

[全体写真・配置図]



箇所	バリアフリー上の課題
通路	スロープに手すりがない
出入口	音声案内が設置されていない 構内案内図が設置されていない
券売機	券売機の台に奥行きがない タッチパネル式である
ホーム	内方線がない 視覚障害者誘導用ブロックがずれて配置されている
トイレ	トイレ出入口に設備案内が設置されていない
その他	視覚障害者誘導用ブロックが JIS 規格に整合していない


〔箇所別状況〕 近鉄法善寺駅



箇所：建物現況

写真位置：①

状況：（●：課題、○：特記事項）



箇所：階段

写真位置：②

状況：（●：課題、○：特記事項）

●点字シートあり（擦れ等の劣化あり）

○階段部手すりあり

○踏面端部の見切り材が破損している。



箇所：優先出入口

写真位置：③

状況：（●：課題、○：特記事項）

〔箇所別状況〕 近鉄法善寺駅



箇所：コンコース

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

●主要な設備の配置を表示した案内板(音声・点字等)なし(窓口で対応?)



箇所：券売機

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)

●券売機の蹴込みが少ない。
○券売機：タッチパネル式




箇所：スロープ

写真位置：⑥

状況：(●：課題、○：特記事項)

●スロープに手すりがない
●トイレ出入口に設備の案内(音声・点字等)が設置されていない。
●視覚障害者誘導用ブロックが JIS 規格に整合していない。

[箇所別状況] 近鉄法善寺駅



箇所：多目的トイレ

写真位置：⑦

状況：(●：課題、○：特記事項)

○オストメイト対応設備あり



箇所：ホーム

写真位置：⑧

状況：(●：課題、○：特記事項)

- 転落防止のための内方線なし
- 車いす使用者用乗降口の案内なし



箇所：ホーム

写真位置：⑨

状況：(●：課題、○：特記事項)


- 視覚障害者誘導用ブロックがずれて配置されている。
- 視覚障害者誘導用ブロックと支柱が近接している

建築物

[施設概要]

施設種類		官公庁施設
施設名		堅下合同会館
施設概要	規模	約 780 m ²
	接道	府道 184 号線
	その他	

[全体写真・配置図]



箇所	バリアフリー上の課題
敷地内通路	階段に手すりが設置されていない 視覚障害者誘導用ブロックが現行基準通りに敷設されていない
出入口	
経路	受付まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない エレベーターやトイレへの案内標識が設置されていない
エレベーター又は階段	階段の上下端部に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない
トイレ	オストメイト対応設備がない
車いす使用者用駐車場	車いす使用者用駐車場がない
その他	

[箇所別状況] 堅下合同会館



箇所：建物現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：スロープ・階段

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●階段に手すりが設置されていない。

●視覚障害者誘導用ブロックが現行基準通りに敷設されていない。




箇所：駐車場

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●車いす使用者用駐車場がない。

[箇所別状況] 堅下合同会館



箇所：ホール

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

●受付まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない。



箇所：ホール

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)

●エレベーター・トイレの案内標識がない。



箇所：多目的トイレ

写真位置：⑥

状況：(●：課題、○：特記事項)

●オストメイト対応設備がない。


[箇所別状況] 堅下合同会館

	箇所：階段 写真位置：⑦ 状況：(●：課題、○：特記事項) ●階段の上下端部に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない。
	箇所： 写真位置： 状況：(●：課題、○：特記事項)
	箇所： 写真位置： 状況：(●：課題、○：特記事項)


[施設概要]

施設種類		医療・福祉施設
施設名		市立柏原病院
施設概要	規模	約 18,350 m ²
	接道	市道 上市法善寺線
	その他	

[全体写真・配置図]



凡例	
▼	: 出入口を示す。
数字	: 写真番号を示す。



箇所	バリアフリー上の課題
敷地内通路	
出入口	
経路	誘導用ブロック上にベンチが置かれている
エレベーター又は階段	階段端部の点字案内に擦れがある
トイレ	オストメイト対応設備がない
車いす使用者用駐車場	
その他	

[箇所別状況] 市立柏原病院



箇所：建物現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：駐車場

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

○車いす使用者用駐車場あり



箇所：風除室

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

○施設案内図あり(音声による案内・誘導設備なし)

〔箇所別状況〕 市立柏原病院



箇所：総合待合

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

●誘導用ブロック上にベンチが置かれている。




箇所：建物現況

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)

○総合案内あり

○案内所への視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている。



箇所：建物現況

写真位置：⑥

状況：(●：課題、○：特記事項)

●オストメイト対応設備がない。


[箇所別状況] 市立柏原病院

	箇所：階段 写真位置：⑦ 状況：(●：課題、○：特記事項) ●階段の上下端部に視覚障害者誘導用ブロックあり
	箇所：エレベーター 写真位置：⑧ 状況：(●：課題、○：特記事項)
	箇所： 写真位置： 状況：(●：課題、○：特記事項)

[施設概要]

施設種類		医療・福祉施設
施設名		健康福祉センター
施設概要	規模	約 3,900 m ²
	接道	市道 大県信貴線
	その他	

[全体写真・配置]



箇所	バリアフリー上の課題
敷地内通路	
出入口	
経路	
エレベーター又は階段	
トイレ	オストメイト対応設備がない
車いす使用者用駐車場	
その他	

[箇所別状況] 健康福祉センター



箇所：建物現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：駐車場

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

○白線劣化



箇所：ホール

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

○案内板あり

○受付までの障害者誘導用ブロックが敷設されている。

[箇所別状況] 健康福祉センター



箇所：エレベーター

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

○案内標識あり




箇所：トイレ

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)

●オストメイト対応設備がない



箇所：階段

写真位置：⑥


状況：(●：課題、○：特記事項)

○上下端部に視覚障害者誘導用ブロックあり

[施設概要]

施設種類		医療・福祉施設
施設名		ほのぼのかたしも
施設概要	規模	
	接道	市道 本郷平野線、恩智川東線
	その他	

[全体写真・配置図]



箇所	バリアフリー上の課題
敷地内通路	スロープの勾配が現行基準を満たしていない(12.5%)
出入口	
経路	案内窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない
エレベーター又は階段	
トイレ	車いす対応・オストメイト対応トイレがない
車いす利用者用駐車場	
その他	

〔箇所別状況〕 ほのぼのかたしも



箇所：建物現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：スロープ

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●スロープの勾配が現行基準を満たしていない(12.5%)



箇所：入口

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

○開き戸(常時開放)

[箇所別状況] ほのぼのかたしも



箇所：ホール

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

●窓口まで視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない。




箇所：トイレ

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)

●車いす対応・オストメイト対応トイレなし



箇所：階段

写真位置：⑥

状況：(●：課題、○：特記事項)

○視覚障害者誘導用ブロックあり